

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

| Lp. | Numer inwentarzowy z systemu OrCom | Nr inwentarzowy SAP | Nazwa składnika majątku | Ilość | Data przyjęcia do użytkowania | Ocena stanu technicznego | Wartość jednostkowa na dzień wyceny (zł) |
|-----|------------------------------------|---------------------|---|-------|-------------------------------|---|--|
| 1 | ST0491-0133 | 4218-1400046-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390DT | 1 | 29.02.2012 r. | Monitor sprawny, uszkodzona płyta główna stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 50,00 |
| 2 | ST0491-0121 | 4218-1400034-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 790MT | 1 | 29.02.2012 r. | Sprawne dwa monitory z zestawu, uszkodzony zasilacz stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 200,00 |
| 3 | ST0491-0142 | 4218-1400055-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390 DT | 1 | 29.02.2012 r. | Monitor sprawny, uszkodzona płyta główna stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 50,00 |
| 4 | ST0491-0143 | 4218-1400056-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390 DT | 1 | 29.02.2012 r. | Monitor sprawny, uszkodzona płyta główna stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 50,00 |
| 5 | ST0491-0132 | 4218-1400045-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390 DT | 1 | 29.02.2012 r. | Monitor sprawny, uszkodzona płyta główna stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 50,00 |
| 6 | ST0491-0159 | 4218-1400072-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390 DT | 1 | 29.02.2012 r. | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki, brak dysku twardego | 150,00 |
| 7 | ST0491-0107 | 4218-1400020-00 | Drukarka OKI MC561dn | 1 | 29.02.2012 r. | Uszkodzony moduł bębna, uszkodzona płyta główna elektroniki, koszt zakupu płyty przewyższa wartość urządzenia | 50,00 |
| 8 | ST0491-0198 | 4218-1400099-00 | Urządzenie do transmisji danych w ramach sieci IP | 1 | 21.12.2012 r. | Sprawne, zbędny w realizacji zadań jednostki | 200,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|---|---|---------------|---|--------|
| 9 | ST0491-0162 | 4218-1400075-00 | Serwer Dell PowerEdge R710 | 1 | 29.02.2012 r. | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki, brak dysku twardego | 500,00 |
| 10 | ST0491-0163 | 4218-1400076-00 | Serwer Dell PowerEdge R710 | 1 | 29.02.2012 r. | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki, brak dysku twardego | 500,00 |
| 11 | ST0491-0164 | 4218-1400077-00 | Serwer Dell PowerEdge R710 | 1 | 29.02.2012 r. | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki, brak dysku twardego | 500,00 |
| 12 | ST0491-0135 | 4218-1400048-00 | Zestaw komputerowy Dell Optiplex 390 DT | 1 | 29.02.2012 r. | Monitor sprawny, uszkodzona płyta główna stacji roboczej, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 50,00 |
| 13 | SN1945-0017 | 4218-2800134-00 | Niszczonek | 1 | 04.09.2003 r. | Niesprawna, zużyta | 20,00 |
| 14 | SN1945-0015 | 4218-2800133-00 | Niszczonek | 1 | 26.02.2003 r. | Niesprawna, zużyta | 20,00 |
| 15 | SN1945-0009 | 4218-2800128-00 | Niszczonek | 1 | 31.01.2001 r. | Niesprawna, zużyta | 20,00 |
| 16 | SN1945-0057 | 4218-2800219-00 | Niszczonek Stanshred JP-880C | 1 | 29.02.2012 r. | Uszkodzony układ z programem, uszkodzone wyłączniki, zużyte noże tnące | 5,00 |
| 17 | SN1945-0005 | 4218-2800125-00 | Niszczonek | 1 | 31.01.2001 r. | Niesprawna, uszkodzony wyłącznik, zużyta | 5,00 |
| 18 | SN1945-0013 | 4218-2800132-00 | Niszczonek | 1 | 31.01.2001 r. | Niesprawna, zużyta | 5,00 |
| 19 | SN1411-0292 | 4218-2400144-00 | Drukarka OKI B411 dn | 1 | 29.02.2012 r. | Uszkodzona | 10,00 |
| 20 | SN1411-0805 | 4218-2400519-00 | Komputer 3020 SFF | 1 | 26.08.2014 r. | Uszkodzona płyta główna, brak dysku twardego, brak pamięci RAM | 20,00 |
| 21 | SN1411-0010 | 4218-2400003-00 | Skaner Canon LIDE 20 | 1 | 21.12.2007 r. | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki | 20,00 |
| 22 | SN1411-0831 | 4218-2400545-00 | KVM ATEN CS1732A | 1 | 03.12.2014 r. | Uszkodzony | 10,00 |
| 23 | SN1411-0018 | 4218-2400006-00 | Drukarka HP1015 | 1 | 14.01.2004 r. | Sprawna, przestarzała technologicznie | 50,00 |
| 24 | SN1411-0240 | 4218-2400095-00 | Intel X520-T2 Dual Port | 1 | 28.12.2011 r. | Część serwera ST0491-0162, sprawna, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 25 | SN1411-0241 | 4218-2400096-00 | Intel X520-T2 Dual Port | 1 | 28.12.2011 r. | Część serwera ST0491-0163 sprawna, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|--|--------|
| 26 | SN1411-0242 | 4218-2400097-00 | Intel X520-T2 Dual Port | 1 | 28.12.2011 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 27 | SN1411-0243 | 4218-2400098-00 | Intel X520-T2 Dual Port | 1 | 28.12.2011 | Część serwera ST0491-0162, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 28 | SN1411-0316 | 4218-2400163-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 29 | SN1411-0317 | 4218-2400164-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 30 | SN1411-0318 | 4218-2400165-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 31 | SN1411-0319 | 4218-2400166-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 32 | SN1411-0320 | 4218-2400167-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 33 | SN1411-0321 | 4218-2400168-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 34 | SN1411-0322 | 4218-2400169-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 35 | SN1411-0323 | 4218-2400170-00 | Dell 4GB Memory Power Edge R710 | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 36 | SN1411-0324 | 4218-2400171-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 37 | SN1411-0325 | 4218-2400172-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|--|--------|
| 38 | SN1411-0326 | 4218-2400173-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 39 | SN1411-0327 | 4218-2400174-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 40 | SN1411-0328 | 4218-2400175-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 41 | SN1411-0329 | 4218-2400176-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 42 | SN1411-0330 | 4218-2400177-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 43 | SN1411-0331 | 4218-2400178-00 | Dell 4GB Memory selected dell system | 1 | 20.11.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 50,00 |
| 44 | SN1411-0333 | 4218-2400180-00 | Intel X520 DA210 GbE Dual Port | 1 | 28.12.2012 r. | Część serwera ST0491-0162, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 45 | SN1411-0334 | 4218-2400181-00 | Intel X520 DA210 GbE Dual Port | 1 | 28.12.2012 r. | Część serwera ST0491-0163, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 46 | SN1411-0341 | 4218-2400187-00 | Intel X520 10Gbe Dual Port | 1 | 28.12.2012 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 47 | SN1411-0344 | 4218-2400190-00 | APC Smart Slot Card 2 10/100 | 1 | 28.12.2012 r. | Zbędne w realizacji zadań jednostki | 100,00 |
| 48 | SN1411-0760 | 4218-2400480-00 | Karta Intel X520-T2 | 1 | 27.12.2013 r. | Część serwera ST0491-0162, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 49 | SN1411-0761 | 4218-2400481-00 | Karta Intel X520-T2 | 1 | 27.12.2013 r. | Część serwera ST0491-0163, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |
| 50 | SN1411-0762 | 4218-2400482-00 | Karta Intel X520-T2 | 1 | 27.12.2013 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 200,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|---------------------------------------|---|---------------|--|--------|
| 51 | SN1411-0829 | 4218-2400543-00 | Karta sieciowa Dell Broadcom 57810 DP | 1 | 01.12.2014 r. | Część serwera ST0491-0163, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 100,00 |
| 52 | SN1411-0830 | 4218-2400544-00 | Karta sieciowa Dell Broadcom 57810 DP | 1 | 01.12.2014 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawana, zbędna w realizacji zadań jednostki | 100,00 |
| 53 | SN1411-0902 | 4218-2400611-00 | Internal Dual SD Module | 1 | 15.12.2015 r. | Część serwera ST0491-0162, sprawany, zbędny w realizacji zadań jednostki | 80,00 |
| 54 | SN1411-0903 | 4218-2400612-00 | Internal Dual SD Module | 1 | 15.12.2015 r. | Część serwera ST0491-0163, sprawany, zbędny w realizacji zadań jednostki | 80,00 |
| 55 | SN1411-0904 | 4218-2400613-00 | Internal Dual SD Module | 1 | 15.12.2015 r. | Część serwera ST0491-0164, sprawany, zbędny w realizacji zadań jednostki | 80,00 |
| 56 | SN1411-0183 | 4218-2400054-00 | Notebook ASUS F5GL-APO40C T3200 | 1 | 30.12.2008 | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki, brak dysku twardego | 100,00 |
| 57 | SN1411-0678 | 4218-2400404-00 | Monitor AOC e960srda 19" | 1 | 12.09.2013 | Sprawny, zbędny w realizacji zadań jednostki | 60,00 |
| 58 | SN1003-0002 | 4218-2800117-00 | Fotel | 1 | 30.04.1999 r. | Zniszczony, uszkodzony mechanizm regulacji wysokości, zużyty | 20,00 |
| 59 | SN0509-0007 | 4218-2800099-00 | Ekspres do kawy | 1 | 11.06.2007 r. | Uszkodzony, nie działa, naprawa nieopłacalna | 50,00 |
| 60 | EI1945-0093 | 4218-9100397-00 | Niszczarka PS-65C | 1 | 07.11.2006 r. | Niesprawna, zużyta | 10,00 |
| 61 | EI1402-0028 | 4218-9100243-00 | kalkulator z drukarką | 1 | 19.08.2003 r. | Uszkodzony wyświetlacz, zużyty | 10,00 |
| 62 | EI1945-0241 | 4218-9101269-00 | Kosz pedałowyy nierdzewny | 1 | 29.02.2012 r. | Uszkodzony, pęknięta podstawa | 5,00 |
| 63 | EI1945-0237 | 4218-9101265-00 | Kosz pedałowyy nierdzewny | 1 | 29.02.2012 r. | Uszkodzony, pęknięte dno, nie działa mechanizm otwierający kosz | 5,00 |
| 64 | EI0509-0003 | 4218-9101117-00 | Kuchnia mikrofalowa | 1 | 31.12.2012 r. | Niesprawna, nie nadaje się do dalszego użytku, naprawa nieopłacalna | 10,00 |
| 65 | EI1002-0213 | 4218-9100164-00 | Krzeseło | 1 | 18.05.2005 r. | Niestabilne, uszkodze kółka, zużyte | 20,00 |
| 66 | EI1402-0025 | 4218-9100240-00 | kalkulator Canon | 1 | 04.06.2003 r. | Niesprawny, zbędny | 1,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|------------------------------------|----|---------------|---|-------|
| 67 | EI1002-0224 | 4218-9100175-00 | Fotel obrotowy | 1 | 28.12.2006 r. | Zniszczony, uszkodzone oparcie | 20,00 |
| 68 | EI1002-0211 | 4218-9100162-00 | Krzesło obrotowe | 1 | 17.03.2008 r. | Zniszczony, przetarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulujący wysokość | 20,00 |
| 69 | EI1002-0232 | 4218-9100183-00 | Krzesło obrotowe | 1 | 27.08.2008 r. | Zniszczony, uszkodzone podłokietniki | 10,00 |
| 70 | - | poza ewidencją | Aparaty telefoniczne Cisco | 2 | - | Sprawne, zbędne w realizacji zadań jednostki | 40,00 |
| 71 | - | poza ewidencją | Klawiatury do komputera | 9 | - | Uszkodzone, zużyte | 1,00 |
| 72 | - | poza ewidencją | Kamery wewnętrzne Samsung SCB-2000 | 30 | - | Słaba widoczność kamer - zbędne w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 10,00 |
| 73 | - | poza ewidencją | Kamera Samsung SCD-2020P | 4 | - | Słaba widoczność kamer - zbędne w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 10,00 |
| 74 | - | poza ewidencją | Kamera Samsung SCN-2081RP | 2 | - | Słaba widoczność kamer - zbędne w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 10,00 |
| 75 | - | poza ewidencją | Kamera Dmax DCC-521DV | 1 | - | Słaba widoczność - zbędna w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 15,00 |
| 76 | - | poza ewidencją | Kamera BCS | 1 | - | Słaba widoczność - Zbędna w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 15,00 |
| 77 | - | poza ewidencją | Kamera Samsung SBP300WM1 | 1 | - | Słaba widoczność - zbędna w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 15,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------|---|---|--|-------|
| 78 | - | poza ewidencją | Kamera KPC132ZEP/F36-S | 1 | - | Słaba widoczność - zbędna w związku z przeprowadzonym remontem systemu telewizji przemysłowej CCTV | 15,00 |
| 79 | - | poza ewidencją | Recorder | 1 | - | Zbędny w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 60,00 |
| 80 | - | poza ewidencją | Konsola sterująca | 1 | - | Zbędny w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 20,00 |
| 81 | - | poza ewidencją | Konsola | 1 | - | Zbędny w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 20,00 |
| 82 | - | poza ewidencją | Mikser ALC 2 Pro | 2 | - | Zbędny w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 20,00 |
| 83 | - | poza ewidencją | Monitor Toshiba | 1 | - | Zbędny w związku z przeprowadzonym remontem systemu multimedialnego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci | 30,00 |

Stalowa Wola, dnia 13.12.2019 r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Stalowej Woli
Habuda
Ewa Habuda